

Ultrament®

| Packen wir's an |

Bastelanleitung

# Herbstleuchte

KNET  
BETON

Schwierigkeit: ★★☆☆☆

Zeit: ca. 60 Minuten



## Das brauchen wir:

- Ultrament Knet Beton
- Große Schüssel, Schale
- Etwas Öl
- Handschuhe und Schutzbrille
- Verschiedene Blätter
- Messer
- Rührholz
- Gefäß zum Anrühren



Weitere Bastelanleitungen und Tipps: [www.ultrament.de/kreativ/](http://www.ultrament.de/kreativ/)



# Herbstleuchte



Fette deine Form mit etwas Öl ein. Du kannst gewöhnliches Speiseöl oder Trennspray verwenden.



Bereite nun den Knetbeton nach der Anweisung vor und verteile ihn gleichmäßig auf deiner Form. Versuche eine Dicke von ca. 7–12 mm zu erzielen.



Nun fette die Blätter ein und verteile sie auf dem Knetbeton. Achte darauf, die Blätter mit der Maserung auf den Beton zu legen. Presse die Blätter gut an.



Warte nun ca. 30 bis 60 Minuten und beginne anschließend, die Freiräume zwischen den Blättern mit einem Messer zu entfernen. Schneide nicht schmaler als 5 mm Breite.



Nachdem deine Herbstleuchte vollständig durchgetrocknet ist, kannst du sie von der Form lösen. Nun kannst du auch die Blätter abziehen.



Bei Bedarf kannst du die Kanten mit Schleifpapier bearbeiten.

Dekorieren, fertig!

Bitte beachte unsere Technischen Merkblätter und Sicherheitsblätter!

Weitere Bastelanleitungen und Tipps: <https://www.ultrament.de/kreativ/>

