

Ultrament®

| Packen wir's an |

Bastelanleitung

Knickvase

BASTEL
BETON

Schwierigkeit: ★★☆☆☆

Zeit: ca. 15 Minuten



Das brauchen wir:

- Ultrament Bastel Beton
- Schüssel und Rührholz
- etwas Speiseöl
- Cuttermesser
- Schale mit Steinen zum Beschweren
- Zwei Plastikbecher mit Rillen
- Handschuhe und Schutzbrille



Weitere Bastelanleitungen und Tipps: www.ultrament.de/kreativ/



Knickvase



Um eine Knickvase zu machen musst du zuerst den Rand von einem der beiden Becher mit einem Cutter entfernen.



Jetzt kannst du den randlosen (präparierten) Becher von außen und den zweiten Plastikbecher von innen einölen.



Als nächstes mischt du den Beton nach Packungsanleitung an.



Gieß nun die Betonmasse in den nicht präparierten Plastikbecher. Tipp: Den Becher möglichst nicht bis zum Rand füllen, sondern nur, bis drei Viertel des Bechers ausgegossen sind.



Nun stellst du den präparierten Becher in den gefüllten Becher und beschwerst ihn mit ein paar Steinen, damit der Hohlraum am Ende tief genug ist.



Jetzt erfolgt der „Knick“ im Plastikbecher, den du nach deinen Vorstellungen setzen kannst.



Für mehr Stabilität empfiehlt es sich, zusätzlich einen Deckel auf den Plastikbecher zu legen und diesen nochmals mit einer gefüllten Schale zu beschweren. Jetzt muss alles gut durchtrocknen.



Zum Schluss zerschneidest du den Plastikbecher und löst die Vase heraus. Fertig ist deine individuelle Ultrament Knickvase!

Bitte beachte unsere Technischen Merkblätter und Sicherheitsblätter!

