

Ultrament®

| Packen wir's an |

Bastelanleitung

Mumien-Teelichter

KNET
BETON

Schwierigkeit: ★★☆☆☆

Zeit: ca. 30 Minuten



Das brauchen wir:

- Ultrament Knet Beton
- Mullbinden
- Becher
- Etwas Öl
- Schere
- Handschuhe und Schutzbrille
- Rührholz und Gefäß



Weitere Bastelanleitungen und Tipps: www.ultrament.de/kreativ/



Mumien-Teelichter

HANDSCHUHE
&
SCHUTZBRILLE
TRAGEN!



Zerschneide zuerst die Mullbinde in 3-4 schmale Bahnen.



Fette anschließend deine Becher mit Öl ein. Du kannst herkömmliches Speiseöl oder auch Trennspray verwenden.



Nun kannst du den Knet Beton anrühren. Die Konsistenz sollte der von Joghurt ähneln. Anschließend tauche die Streifen in den Knet Beton und knete sie gut durch, bis sie vollständig mit dem Beton vollgesogen sind.



Wickle sie kreuz und quer um die Becher herum. Achte darauf, hier und dort kleine Spalten zwischen den Streifen zu lassen. Durch diese kann später das Licht der Kerzen schön strahlen.



Gib zu dem Rest des Knet Betons noch etwas Betonpulver hinzu und knete ihn gut durch, bis er eine Konsistenz wie Knete erreicht hat. Nun kannst du daraus Augen für die kleinen Mumien modellieren.



Nachdem der Beton vollständig ausgehärtet ist, kannst du die Mumien von den Bechern befreien und bei Bedarf mit Farben verzieren.



Dekorieren, fertig!

Bitte beachte unsere Technischen Merkblätter und Sicherheitsblätter!